




DETALLE DE VALLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL




DETALLE DE BARANDILLA DE PROTECCIÓN




ALZADO




ALZADO




ALZADO




PLANTA




ESCALERAS DE ACCESO A L VACIADO, SÓTANOS 2 Y 1



PLANTA




PLANTA



PLANTA DE CIMENTOS

DETALLE CASETA DE VESTUARIOS Y ASEOS



PLANTA DE CIMENTOS

DETALLE DE CASETA DE OBRA Y ALMACÉN DE EQUIPOS

DETALLE DE BARANDILLAS DE PROTECCIÓN EN LAS ESCALERAS



ARQUITECTO, PATRICIA PARADA PIÑEIRO . Coleg. COAG 2872.

*[Handwritten signature]*

MAYO 2010

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO SOCIOCULTURAL Y DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE

SITUACION, PLAZA DO CONCELLO-PASEO CASTELAO, s/n. CANGAS DO MORRAZO.  
 PROMOTOR, AYUNTAMIENTO DE CANGAS DO MORRAZO  
 PLANO, PLANOS DE SEGURIDAD. DETALLES

ESCALA S/E

SS05